



NOTRANJI NADZOR KVALITETE PITNE VODE

Rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode iz omrežja pri uporabnikih za tretje trimesečje leta 2022:

JULIJ - SEPTEMBER 2022							
MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE					FIZIKALNO - KEMIJSKE PREISKAVE		
OBČINA	ID VS	ustrezne	neustrezne	opombe	ustrezne	neustrezne	opombe
BOROVNICA	1382	5	2		2	-	
LOG - DRAGOMER	1382	3	-		2	-	
VRHNIKA	1382	3	4		2	-	
POKOJIŠČE	1493	2	-		1	-	
ZAPLANA - SPODNJA IN ZGORNJA	1494	-	-		-	-	
LIGOJNA		2	-		2	-	

Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17).

V obdobju od julija do septembra 2022 je bilo 6 vzorcev na vodovodnem sistemu Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer (vsi oskrbovalno območje Vrhnika in oskrbovalno območje Borovnica) mikrobiološko neskladnih z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Vseh šest vzorcev je bilo neskladnih zaradi pristnosti koliformnih bakterij. Od tega en vzorec tudi zaradi prisotnosti bakterij *E. coli* (nizka koncentracija) in en vzorec zaradi preseženega skupnega števila mikroorganizmov pri 37 °C. Na vodovodnem sistemu ni prišlo do resnega onesnaženja pitne vode. Kljub temu je bil na določenem delu vodovoda za nekaj dni uveden začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ob kontrolnem pregledu so bili vzorci skladni. Oskrba s pitno vodo je bila varna.

Legenda:

- ID VS 1382; vodovodni sistem Borovnica - Vrhnika - Log - Dragomer
- ID VS 1493; vodovodni sistem Pokojišče
- ID VS 1494; vodovodni sistem Zaplana -spodnja in zgornja